

ローラーコンベヤの老朽化に伴い、作業がよりスムーズになる様に改良したい！

既存の設備の老朽化によって劣化していた部分を新しくしました。

さらに、一部傾斜が掛かっている部分に商品がとどまっていた部分をスムーズに進む様にベルトコンベヤに改良しました。

1. 老朽化したローラーコンベヤの改良

BEFORE 改良前のローラーコンベヤ



老朽化が進んでいたローラーコンベヤ。


AFTER 改良後のローラーコンベヤ



新しいローラーコンベヤに改良。


2. 老朽化したローラーコンベヤの改良とベルトコンベヤにして商品の搬送をスムーズに。

BEFORE 改良前



- ① 老朽化が進んでいたローラーコンベヤ。
- ② 傾斜になっており、モーターの駆動力が足りず、商品がスムーズに進まない。

AFTER 改良後



- ① 新しいローラーコンベヤに改良。
- ② ローラーコンベヤをベルトコンベヤに変更し、商品をスムーズに進ませることに成功しました。