



以前導入したケースコンベアの一部分が老朽化しているため取り替えたい！

BEFORE 課題と検証

今回は、某食品会社様より、「ケースコンベア」の設置依頼がありました。
建物外にある既成のケースコンベア老朽化のため再設をしたいとのことでしたが、コンベア設置当時の図面が紛失してしまっているとのこと。
現行のコンベアと同様のものを設置したいのご依頼ですので、まずは入念な現場検証の下、作業に着手いたしました。



AFTER 設計・設置後

 図面がなくても対応可能です！！

新規設置後のケースコンベア



検証

設計

設置

ここがポイント！



以前ボルトで直接固定していたものをジャバラ式にする事で、直接固定した場合の加工品の寸法が合わなかった時のリスクを解消している設計になっています。