

新型包装機を導入したらコンベアのラインに不足が！長いコンベアに買い換える予算はない・・・どうにかして。


BEFORE

課題と改善点

新型包装機を導入したら、旧型よりもかなりコンパクトでコンベアとの間に大きな隙間が空いてしまった。これでは商品を送ることが出来ない。

新型包装機にあわせた長いコンベアを導入すれば済む話なのだが・・・

そんな予算はない。どうにか低予算で隙間を埋めることはできないか・・・



現状ラインの略図


AFTER

改善のポイント

現場を確認すると新型包装機と既存コンベアラインに 300mm の隙間を確認。

そこで、コンベアのフレームを新型包装機まで**延長**し、長さに合わせてベルトを**張り替**えることを提案。

低予算で!とのお客様のご要望通り、**新品のベルトコンベアの半額以下**の価格に収めることができた。



改善ラインの略図